

包头晶澳太阳能科技有限公司

3GW 拉晶、铸锭、切片项目

## 安全验收评价报告

法人代表：王普贤

技术负责人：刘业娇

评价项目负责人：陈炳耀

二〇一九年九月

## 声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对包头晶澳太阳能科技有限公司 3GW 拉晶、铸锭、切片项目指派陈炳耀、魏占坤、邴悦等评价人员对项目进行了实地考察，并根据实地考察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：（盖章）内蒙古隆安安全评价有限公司



## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	陈炳耀	0800000000100901	005244	陈炳耀
项目组成员	陈炳耀	0800000000100901	005244	陈炳耀
	邴悦	1800000000300078	033190	邴悦
	魏占坤	1500000000300315	027008	魏占坤
报告编制人	陈炳耀	0800000000100901	005244	陈炳耀
	邴悦	1800000000300078	033190	邴悦
	魏占坤	1500000000300315	027008	魏占坤
报告审核人	郭全平	0800000000203224	000644	郭全平
过程控制负责人	刘进才	0800000000100910	004148	刘进才
技术负责人	刘业娇	1600000000200094	028320	刘业娇

### 技术专家

姓名	专业	职称	签字
杨卫东	机械设计与制造	工程师	杨卫东
刘树新	安全工程	工程师	刘树新

## 编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
陈炳耀	0800000000100901	副教授	机械	前言、第一、四章	陈炳耀
邴悦	1800000000300078	助工	机械设计制造及其自动化	第三、六、七章	邴悦
魏占坤	1500000000300315	工程师	建筑学	第二、五、八、九章	魏占坤