

包头市丰达钢铁有限公司  
达茂旗种羊场矿区铁矿年采 60 万吨采矿工程  
(地下开采)

安全现状评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：苗风有

评价项目负责人：贾在忠

内蒙古隆安安全评价有限公司



## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市丰达钢铁有限公司达茂旗种羊场矿区铁矿年采 60 万吨采矿工程指派安全评价员贾在忠、郝四栓、王普贤等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料和附图，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
报告编制人	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
	郝四栓	1200000000300723	024757	郝四栓
报告审核人	陈耀华	0800000000100920	005245	陈耀华
过程控制负责人	刘进才	0800000000100910	004148	刘进才
技术负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有

## 技术专家

姓名

陈世江

张世田

签字

陈世江

张世田

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
贾在忠	0800000000100908	讲师	机电	第一、六、七章	贾在忠
郝四栓	1200000000300723	工程师	矿山通风与安全	第二、三、五章	郝四栓
王普贤	1600000000300058	助理工程师	采矿	前言、第四、八章	王普贤