

包钢集团冶金轧辊制造有限公司  
铸造车间生产铝铁合金项目

安全现状评价报告

法人代表：王普贤

技术负责人：刘业娇

评价项目负责人：李庆江



二〇一九年九月

## 声 明

为确保本报告的准确、公正、真实、有效，公司对包钢集团冶金轧辊制造有限公司铸造车间生产铝铁合金项目指派李庆江、魏占坤、张鹏等评价人员对项目进行了实地勘察，并根据实地勘察情况和企业提供的有关技术资料及数据，依据国家有关安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。我公司对本报告的评价结论负责，并承担相应的法律责任。

特此声明！

企业法人代表：



评价单位：（盖章）内蒙古隆安安全评价有限公司

2019年9月



## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	李庆江	1800000000200120	033215	
项目组成员	李庆江	1800000000200120	033215	
	张鹏	1700000000300109	030817	
	魏占坤	1500000000300315	027008	
报告编制人	李庆江	1800000000200120	033215	
	张鹏	1700000000300109	030817	
	魏占坤	1500000000300315	027008	
报告审核人	郭全牢	0800000000203224	000644	
过程控制负责人	刘进才	0800000000100910	004148	
技术负责人	刘业娇	1600000000200094	028320	

## 技术专家

姓名	专业	职称	签字
杨卫东	机械设计与制造	工程师	
刘树新	安全工程	工程师	

## 编写报告人员表

姓名	证号	职称	专业	分工及编写章节	签字
李庆江	1800000000200120	高工	冶金工程	前言、第一、四章	
张鹏	1700000000300109	助工	冶金工程	第三、六、七章	
魏占坤	1500000000300315	工程师	建筑学	第二、五、八章	