

包头市国祥矿业有限责任公司
尾矿库

安全现状评价报告

法人代表：王普贤

技术负责人：苗风有

评价项目负责人：王立新



内蒙古隆安安全评价有限公司

二〇一八年十月十九日

声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对包头市国祥矿业有限责任公司尾矿库进行安全现状评价，公司指派安全评价员王立新、宋常青、董松丽、杨磊等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司

2018年10月19日



评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	王立新	0800000000203240	000643	王立新
报告编制人	王立新	0800000000203240	000643	王立新
	宋常青	0800000000203114	000648	宋常青
	董松丽	0800000000301944	016233	董松丽
	杨磊	1700000000300120	030816	杨磊
报告审核人	刘业娇	1600000000200094	028320	刘业娇
过程控制负责人	刘进才	0800000000100910	004148	刘进才
技术负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有

技术专家

姓名

签字

王永国

王永国

张世田

张世田

编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
王立新	08000000000203240	高工	地质勘探	第二、五章	王立新
宋常青	08000000000203114	高工	选矿	第三、四、七章	宋常青
董松丽	08000000000301944	工程师	机械	第六、八章	董松丽
杨磊	17000000000300120	助理工程师	工程管理	前言、第一章	杨磊