

内蒙古固阳县白银洞机械矿冶有限责任公司  
白银洞铁矿朱拉沟矿段  
(地下开采)

安全现状评价报告

法 人 代 表：王普贤

技 术 负 责 人：苗风有

评价项目负责人：贾在忠

内蒙古隆安安全评价有限公司



## 声明

为保证本报告的准确、公正、真实、有效，对内蒙古固阳县白银洞机械矿冶有限责任公司白银洞铁矿朱拉沟矿段（地下开采）进行安全现状评价，公司指派安全评价员贾在忠、吴国良、王普贤等到现场进行了实地勘测、检查工作，并根据实地检查情况和企业提供的有关技术资料，依据国家有关、安全生产法律法规、规章、标准、规范的要求编制本报告。对本报告负法律责任。

特此声明！

法定代表人（签章）：



评价单位（盖章）：内蒙古隆安安全评价有限公司



## 评价人员

	姓名	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
报告编制人	贾在忠	0800000000100908	004149	贾在忠
	吴国良	0800000000203223	000642	吴国良
	王普贤	1600000000300058	028243	王普贤
报告审核人	任玉辉	1500000000200926	027009	任玉辉
过程控制负责人	刘进才	0800000000100910	004148	刘进才
技术负责人	苗风有	0800000000100907	004147	苗风有

## 技术专家

姓名

签字

陈世江

陈世江

## 编写报告人员表

姓名	资格证书号	职称	专业	分工及编写章节	签字
贾在忠	0800000000100908	讲师	机电	第二、三、五章	贾在忠
吴国良	0800000000203223	副教授	通风安全	第四、六、七章	吴国良
王普贤	16000000000300058	工程师	采矿	前言、第一、八章	王普贤